

# Клеевая система монтажа панелей HPL

Система состоит из основы HPL, постоянно-эластичного клеящего материала и двухсторонней клейкой ленты, предназначенной для крепления панелей, а так же материалов, используемых для предварительной обработки поверхностей склеиваемых элементов.

## Применение.

### Условия применения:

Приклеивание можно выполнять в закрытых помещениях или на строительных площадках. В любом случае их следует проводить без влияния атмосферных осадков и пыли. При применении материалов температура воздуха не должна быть ниже +5°C или выше +35°C. Относительная влажность не должна превышать 75%. На протяжении 5 часов после монтажа температура не должна достигать уровня ниже +5°C. Температура склеиваемых элементов (панелей, основы) должна быть на +3°C выше точки росы, чтобы избежать образования конденсата.

### Подготовка склеиваемых поверхностей:

Поверхности должны быть чистыми, сухими и свободными от всех остатков масел и жира.

### HPL основа:

- протереть салфеткой пропитанной очистителем
- время высыхания – 10 минут

### Предварительная обработка панелей:

- протереть салфеткой пропитанной очистителем
- время высыхания – 10 минут







### Приклеивание:



- приклеить фиксирующую ленту по всей длине вертикальных планок основы параллельно краям, не снимая защитной пленки.
- нанести монтажный клей треугольным валиком с помощью специальной насадки (ширина 8 мм, высота 10 мм.) на расстоянии не менее 5 мм от фиксирующей ленты и бокового края профиля.

### Монтаж панели:

Снять защитную поверхность с фиксирующей ленты установить панель в необходимое положение на валик клея, так чтобы панель не касалась фиксирующей ленты. Установить панель в откорректированном положении и сильно прижать так, чтобы она плотно прилегла к фиксирующей ленте.

**Монтаж панели необходимо провести не позднее 10 минут после нанесения монтажного клея на профиль основы.**





### Таблица приблизительного расхода материалов

Материал	Нанесение (размеры)	Затраты
Монтажный клей Sikasilk® SG-20 (картридж 310 мл)	Треугольный валик 8x10 мм	7 п.м.
Очиститель Sika Cleaner® - 205 (емкость 250/1000 мл)	Ширина 50 мм	8 мл на п.м.
Фиксирующая лента (рулон 33 м)		1 м / 1 м

**Компания «Декосфера» предлагает услуги по обработке панелей HPL. Материал обрабатывается в соответствии с техническим заданием заказчика.**